

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data dostawy lub wykonania usługi

Opole
22-05-2015
22-05-2015

Sprzedawca

VANCAR Jarosław Bednarski

ul. Oświęcimska 122B
45-641 Opole
NIP 7542508649

Nabywca
164
Płatnik
164

Fabryka Szpeju Marek Burzmiński
ul. Urodzaju 10
45-835 Opole
NIP: 754-138-89-47

Fabryka Szpeju Marek Burzmiński
ul. Urodzaju 10
45835 Opole
NIP: 754-138-89-47

Inne uwagi: Łódź motorowa Skanes 510 Export
Usługi z pozycji 7, 10, 11, 16 wykonano z użyciem części powierzonych.

Lp	Nazwa towaru/usługi	Symbol	Rabat	Ilość Jm	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT %	kwota	Wartość brutto
Towar									
1	Filtr oleju	WIX51069		1,00 SZT	34,50	34,50	23	7,94	42,44
2	Olej silnikowy Orlen 15W40 4,5L	15W40		1,00 SZT	60,00	60,00	23	13,80	73,80
3	Olej do przekładni Z QuickSilver	ZOIL		1,00 SZT	75,00	75,00	23	17,25	92,25
4	Pompka olejowa do przekładni typu Z	POZ		1,00 SZT	30,00	30,00	23	6,90	36,90
5	Śruba pokrywy górnej przekładni Quicksilver	SPG		2,00 SZT	14,00	28,00	23	6,44	34,44
Usługa									
6	Wym. oleju silnikowego wraz z filtrem	001100		0,50 RB	80,00	40,00	23	9,20	49,20
7	W/Z gaźnika, wym. uszczelek i dysz	001100		2,00 RB	80,00	160,00	23	36,80	196,80
8	W/Z przekładni typu Z	001100		3,00 RB	80,00	240,00	23	55,20	295,20
9	Rozmontowanie i zmontowanie przekładni	001100		21,00 RB	80,00	1.680,00	23	386,40	2.066,40
10	Wym.uszczelniający przekładni	001100		8,00 RB	80,00	640,00	23	147,20	787,20
11	Wym.dolnej pompy tłoczącej	001100		3,00 RB	80,00	240,00	23	55,20	295,20
12	Wykręcenie urwanych śrub z korpusu 3 szt.	001100		3,00 RB	80,00	240,00	23	55,20	295,20
13	Dotoczenie z brązu tulei wybieraka biegów	001100		1,00 RB	50,00	50,00	23	11,50	61,50
14	Naprawa linki wybieraka biegów	001100		4,00 RB	80,00	320,00	23	73,60	393,60
15	Regulacja biegów	001100		1,00 RB	80,00	80,00	23	18,40	98,40
16	Wym. oleju przekładniowego	001100		0,50 RB	80,00	40,00	23	9,20	49,20